

ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ОШИБКАХ

CC1100

Содержание

1 Буфер RX FIFO.....	2
2 Выход детектора захвата частоты PLL.....	3
3 Синхронизация чтения SPI.....	4
4 Соответствие ограничениям регулирующих правил	7
5 История документа	8

5 История документа

Версия	Дата	Описание/изменения
1.2	12.11.2006	Исправлена типографская ошибка в разделе 2.2
1.1	08.09.2006	Включена информация о соответствии регулирующим правилам
1.0	22.05.2006	Первая редакция

TEXAS INSTRUMENTS NORWAY

Tel. +47-22958544

Fax +47-22958546

www.ti.com